

# KOSZTORYS EKSPERTYZY

EKSPERTYZA	CENA
sprężarki hermetycznej o wydajności poniżej 10 cm <sup>3</sup>	500 PLN netto.
sprężarki hermetycznej o wydajności w zakresie 10~25 cm <sup>3</sup>	800 PLN netto.
sprężarki hermetycznej o wydajności w zakresie 25~50 cm <sup>3</sup>	1.000 PLN netto.
sprężarki hermetycznej o wydajności w zakresie 50~100 cm <sup>3</sup> oraz sprężarek półhermetycznych z jedną głowicą	1.300 PLN netto.
sprężarki hermetycznej o wydajności powyżej 100 cm <sup>3</sup> oraz sprężarek półhermetycznych z dwiema głowicami	1.500 PLN netto.
sprężarki półhermetycznych z trzema głowicami wynosi	2.000 PLN netto.
sprężarki półhermetycznych z co najmniej czterema głowicami oraz sprężarek śrubowych	2.500 PLN netto
Koszt ekspertyzy wraz z dostarczonym urządzeniem (klimatyzator, pompa ciepła, mebel, agregat chłodniczy, agregat do schładzania cieczy, liofilizator itp.) - +50%	

Czasy wykonania około 6~10 tygodni od dnia zapłaty za ekspertyzę i dostawy sprężarki do wykonania ekspertyzy.

Płatność: 100% przy zleceniu ekspertyzy.

**W przypadku ekspertyz sprężarek heretycznych nie ma możliwości jej naprawy.**

Ekspertyza wskazuje bezpośrednie przyczyny uszkodzenia sprężarki oraz ewentualny wpływ czynników pośrednich na uszkodzenie sprężarki, np. ewentualne nieprawidłowości leżące po stronie instalacji lub użytkownika.

Sprężarka powinna zostać dostarczona wraz z olejem, w stanie hermetycznie zamkniętym zabezpieczone króćce przyłączeniowe.

Wraz ze sprężarką należy dostarczyć kartę zlecenia ekspertyzy sprężarki